ウガンダ(Gulu地域)のインフラ状況　(道路)

The Republic of Uganda



Road construction of 6km with JICA support in Gulu

グルのJICA支援による6kmの道路工事

舗装道路

道路排水工が十分でない。

未舗装道路

側大雨が降ると道路が分断される

側溝がゴミ捨て場となっている

側溝にゴミを捨てるため、雨水が流れない