




# 東ティモールのインフラの災害状況



- NATIONAL ROADS, 1,417 km
- RURAL ROADS, Rehabilitation 178 km, Maintenance km
- - - DISTRICT BOUNDARY





This caused by the rain Year 2011 Accident in Distrik Covalima

これは、Distrik Covalimaの2011年の雨による雨によるものです。



My Organization has atende this caused Year 2013 Accident in Distrik Bobonaro

私の組織はDistrik Bobonaroでこの原因となった2013年の事故が発生しています。



Our organization has take nesssary Year 2010 Accident in Distrik.Manufahi



I was involved in caused beacause have season the rains Year 2017 accident in Distrik.Covalima





Our organization has take necessary Year 2011 Accident  
in Distrik Covalima

Distrik Covalimaは2011年度被災しました



Group work field survey,  
グループワークフィールド調査、



One Staff consultan Ingérosecc from Japan explain use  
Equipament for tests landslides Year 2017 Acidentent

日本の使用説明試験地すべり用機器2017年



Group work field survey,  
グループワーク実地調査、





Natural Disaster Caused by the heavy rain resulted in landslide  
大雨による自然災害による地すべり



Natural Disaster Caused by the heavy rain resulted in many soil go down and landslide  
大雨による自然災害多くの土壌が崩れ、地すべりが発生した



Natural Disaster Caused by the heavy rain resulted in soil going down and damaged the bridge.  
自然災害大雨による土砂崩れと橋の損傷。



Natural Disaster Caused by the heavy rain resulted in road closure due to rock fall.  
大雨による自然災害が原因で、落石による道路閉鎖が発生しました。





Drift woods stuck blocks and minimized the cross section of the river.

漂流木がブロックを詰め込み、川の断面積を最小にした。



Before there is only one culvert but now there are three culverts. A situation is improved a little .

以前はカルバートは1つだけでしたが、今は3つカルバートになっています。  
状況は少し改善されています。